

平成 26 年 9 月 19 日

各 位

会社名 サカタインクス株式会社
代表者名 代表取締役社長 森田 耕太郎
(コード番号 4633 東証一部)
問合せ先 広報・IR 室長 瀧野 昌弘
電話番号 03-5689-6601

当社連結子会社の火災事故発生に関するお知らせ

平成 26 年 9 月 18 日 (木) 午後 6 時頃 (現地時間午後 4 時頃) に、当社の連結子会社である SAKATA INX VIETNAM CO,LTD. (サカタインクスベトナム社) [ベトナム社会主義共和国ビンズオン省、代表者ロバート ウン] のリキッドインキ製造棟におきまして、火災事故が発生いたしましたので、その概要をお知らせします。

今回の火災により、関係者の皆様にご迷惑、ご心配をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 発生日時

平成 26 年 9 月 18 日 (木) 午後 6 時頃 (現地時間午後 4 時頃)

2. 発生場所

当該会社の原材料倉庫

所在地 33,DAI LO TU DO,VIETNAM-SINGAPORE INDUSTRIAL PARK,THUAN AN TOWN,
BINH DUONG PROVINCE,VIETNAM

3. 発生の状況

工場にて出火し、工場 (約 7,000 m²) の大半を焼失いたしました。発生原因については現地において調査中であります。

4. 被害の状況

人的被害はありません。

物的被害については現在調査中であります。

5. 業績への影響

火災による業績への影響については現在調査中であり、判明次第、お知らせいたします。

以上